

Análisis de estabilidad de las rocas del borde costero de la zona de La Chocolatera y La Lobería (Salinas) utilizando fotogrametría y clasificación geomecánica de macizos rocosos.

INTRODUCCIÓN

La Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), protege uno de los lugares más frecuentados de la costa central del Ecuador, recibiendo a más de 260000 turistas anualmente. Desde una perspectiva geomorfológica, la reserva es un área de playa, con presencia de acantilados de 4 metros de altura promedio; en los sectores conocidos como "La Chocolatera" y "La Lobería" se evidencia la formación de cavernas y el desprendimiento de rocas en sus taludes, eventos que pueden provocar un cambio en el hábitat local, con sus respectivas implicaciones ambientales y paisajísticas; y además de representar una amenaza para la seguridad de las personas que visiten la reserva.

REMACOPSE, como de las autoridades municipales locales; para lo cual el presente trabajo presenta la caracterización geomecánica de las rocas (calidad) y la evaluación de estabilidad de taludes que conforman el borde costero comprendido entre La Chocolatera y La Lobería; datos que aportaran al reconocimiento del grado de amenaza geológica del área, y la posterior toma de decisiones que conlleven a la mitigación del impacto y preservación de los servicios ecosistémicos de la reserva.

Con esta premisa, la protección y conservación de este

espacio, pasa a ser una de las prioridades tanto de la

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la estabilidad y calidad geomecánica de los acantilados costeros en La Chocolatera y La Lobería a partir de análisis y clasificación geomecánica de rocas






METODOLOGÍA


La metodología propuesta para la elaboración de este proyecto fue:



información




Trabajo de campo




Topografía



Geología



Geotecnia



Modelo de estabilidad

RESULTADOS

El análisis geológico-geotécnico permitió describir las rocas de los taludes de La Chocolatera como brecha de falla y en La Lobería como lutitas silicificadas. Con la clasificación geomecánica de las rocas, en La Chocolatera se estimaron rocas de calidad media a buena (49<RMR<63) y en La Lobería rocas de calidad media (RMR=57); además, se clasificó la estabilidad de los taludes en La Chocolatera como estables (61<SMR<77) y en La Lobería como normales (47<SMR<62). Posteriormente, se evaluaron los factores de seguridad ante rotura planar en 3 modelos de estabilidad.





Figura 1. Modelo dinámico de rotura planar en talud de Figura 2. Modelo dinámico de rotura planar en talud La Chocolatera (FS=0).



de La Lobería (FS=0).

Los modelos generados estimaron que dos taludes del área (1 en La Chocolatera y 1 en La Lobería) presentan factores de seguridad iguales a 0 (cero) al enfrentarse a escenarios dinámicos (ver Figura 1 y 2) y a escenarios **húmedos-dinámicos**. Finalmente, se elaboraron mapas de estabilidad para evaluar el peligro geológico, como se muestra en la Figura 3.




Figura 3. Mapa de evaluación de peligro de desprendimiento de rocas ante escenarios dinámicos en La Chocolatera.

CONCLUSIONES

- El análisis geológico-geotécnico permitió clasificar geomecánicamente las rocas del sitio como rocas de calidad media a calidad buena. Los sectores con menor calidad se encuentran en La Chocolatera, en donde se presenta la mayor franja de deslizamientos.
- El análisis cinemático y los modelos determinísticos de estabilidad de taludes estiman que existen una alta probabilidad de rotura planar en los sitios evaluados. Los peores escenarios de inestabilidad (factores de seguridad igual a cero) son los dinámicos, los cuales fueron estimados a partir del coeficiente sísmico establecido para la zona de estudio.
- La constante exposición al agua de los taludes es un causante del proceso erosivo natural en el sitio, pero no de la inestabilidad de los taludes en el área de estudio.
- Se recomienda realizar el monitoreo y señalización adecuada de los peligros en el área, con la finalidad de mantener a los turistas alejados de las zonas susceptibles a roturas.
- Considerar medidas de estabilidad de talud en La Lobería a partir de medidas de protección superficiales como la instalación de mallas metálicas para estabilizar zonas de talud que se encuentran muy fracturadas.
- Es recomendable considerar el manejo integral de la reserva dentro del plan de ordenamiento territorial del cantón, con el objetivo de contar con apoyo inmediato ante cualquier evento.