





REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA AL GRANEL EN UN ALMACÉN

PROBLEMA

Se tiene un alto tiempo de recepción para el maíz nacional en el almacén de materias primas a granel; de abril a octubre de 2022 se tarda en promedio 89.13 min para completar el almacenamiento del producto en el silo correcto, de acuerdo con los registros de tiempo obtenidos y las quejas del departamento de producción.

OBJETIVO GENERAL

Reducir el tiempo de recepción de materia prima a granel en un 50% del GAP (de 89.13 min a 67,5 min) desde octubre de 2022 hasta enero de 2023.

VARIABLE DE RESPUESTA


Y = Tiempo de recepción

Y = B (hh:mm) - A (hh:mm)

Resumen:




Arribo del producto a la báscula de recepción



Tiempo de Recepción (Matria Prima al Granel) 300 Tiempo (min) 203 89.13 **GAP** 67.5 Datos tomados de la base desde Abril hasta Octubre de 2022

PROPUESTA


1. Se realizó la estratificación donde se obtuvo que se tiene un elevado porcentaje de incumplimiento de especificaciones para el maíz nacional.




3. Se evaluaron e identificaron las causas raíces del problema.



2. Se identificaron las causas potenciales del problema enfocado con ayuda de una lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa.



4. Se propusieron cinco soluciones con la metodología 5'S y el Pilar de Mantenimiento Autónomo de la metodología TPM.



RESULTADOS

Se realizó la limpieza, inspección



Se levantó la Matriz de Criticidad de Equipos



Se estableció un Plan de Mantenimiento Autónomo



Se establecieron procedimientos y se capacitó al



Tiempo de Recepción de Maíz Nacional 200 150 TIEMPO (MIN) Nueva media: 47.95 min **DESPUÉS (Enero 2023) ANTES (Diciembre 2022)**

Indicador	Antes	Después	Evolución
Tiempo promedio (h)	89.12	49.95	- 43.95 %
Eficiencia de descarga (%)	76.4	98.6	- 29.05 %
Productividad del personal (tons/h)	3.62	4.21	- 16.29 %
Porcentaje de merma de producto (%)	36	16	- 55.55 %

CONCLUSIONES

- Fue posible identificar las actividades internas y externas del proceso de recepción y, a su vez, se mejoraron las actividades realizadas.
- Se estandarizaron las actividades de inspección y limpieza para cada equipo crítico, se estableció un cronograma y se evaluó el plan de control de operaciones.
- Se obtuvo una reducción significativa del tiempo de recepción del maíz nacional a granel.
- Se recomienda considerar el cambio de equipos (transportadores y elevadores) debido a la diferencia de capacidad que tienen en comparación con el sistema automático.